

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.08.2019 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn XXX. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.08.2019.

Insolvenzverfahren XXX

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.08.2019 um 11:10 Uhr durch Herrn XXX.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug nicht zugelassen, wodurch keine Fahrprobe durchgeführt werden konnte. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, welche nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II: Landkreis Diepholz Nr: WN 558 491 vom 11.06.2015
- Fahrzeugschein: Landkreis Diepholz Nr: DH-K-2-162/15-00001 vom 11.06.2015

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Fahrzeugbrief-Nr.	WN 558 491
Fz-Scheinnummer	DH-K-2-162/15-00001
Kennzeichen	15.05.2003
Tag der Erstzulassung	11.06.2015
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	1
Anzahl Haltereinträge	stillgelegt am 01.08.2019
Fahrzeug	

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2020
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)

Typ / Verkaufsbezeichnung	203 K / C 180 Kompressor T-Limousine
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0710 / 566
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB2032461F435995
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	OTTO/OBD
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	105 kW / 1796 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	181.846

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	7 mm
Pannenset	haltbar bis 07 / 2017			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag, Anhängervorrichtung: mit abnehmbarem Kugelkopf, Armauflage vorn, Armlehne im Fond, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten in den Außenspiegeln, Brems-Assistent-System (BAS), Dachreling und Dachspoiler, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch 4fach, Fondsitzbank klappbar 1/3 : 2/3, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, mechanisch, Heckscheibenwischer, Heizmatik mit Staubfilter und Umluftschalter, Holzausführung Calyptus Linea, Kindersicherung mechanisch, Kopfstützen im Fond (3), Kopfstützen verstellbar vorne (2), Lackierung: Metallic, Ladegutbefestigung im Kofferraum, Laderaumabdeckung und Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Nebelscheinwerfer, PARKTRONIC, Polster: Stoff, Radio-Zubehör: Antenne in der Fondseitenscheibe integriert, Reiserechner in Multifunktionsdisplay, Räder: >>Tirefit<< Reifendichtmittel, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servolenkung, Sitze: Kindersitzerkennung im Beifahrersitz, Sitze: Sitzbelegungserkennung, Sitze: Vordersitze mit elektrischer Höhen- und Lehnenverstellung, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Steckdose, Tempomat, Warnsummer für nicht ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung, Wartungsintervallanzeige "ASSYST", Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung mit Innenschalter und Crash-Sensor

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 25.06.2018 bei Kilometerstand 172.297.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

Radlauf hinten links durchgerostet, instandsetzen (Bild 8); Radlauf hinten rechts durchgerostet, instandsetzen (Bild 9); Stoßfänger hinten rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Ein Schlüssel fehlt, erneuern; Heckklappe: Öffnungstaster defekt, erneuern; Reifendichtmittel: Haltbarkeitsfrist abgelaufen, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Christian Nolte
Dipl.-Ing. (FH)

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Ansicht Motorraum



Bild 6 : Ansicht Kofferraum

Duplikat



Bild 7 : Fondansicht



Bild 8 : Radlauf hinten links durchgerostet

Duplikat



Bild 9 : Radlauf hinten rechts durchgerostet



Bild 10 : Stoßfängerabdeckung hinten rechts verschrammt

Duplikat



Bild 11 : Dichtmittel: Haltbarkeitsfrist abgelaufen



Bild 12 : Nur ein Schlüssel vorhanden