

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Rudolf Diesel Str. 5 37075 Göttingen Tel.: 0551 3855144 Fax: 0551 3855146

e-Mail: mvidovic@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Rudolf Diesel Str. 5 • 37075 Göttingen

Firma  
Proventura  
Industrie - Auktion GmbH  
Hölleweg 3-7  
37077 Göttingen

erstellt durch :  
Markus Vidovic  
Handy : 0160 888 3321  
Datum : 14.02.2017

## Gutachten

**0447R6M135**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Rücknahme K LA762

Amtliches Kennzeichen : K LA762

Auftrag vom / durch : 14.12.2016 / Proventura

Besichtigungsdatum : 14.12.2016

Besichtigungsort : TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
Station Göttingen  
Rudolf - Diesel - Straße 5, 37075 Göttingen

Besichtigt durch : Unterzeichner

Anwesend : keiner

### Bewertungsergebnis:

<b>Händlerereinkaufswert ohne Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>6.386,55</b>
Umsatzsteuer 19 %	EUR	1.213,44
<b>Händlerereinkaufswert mit Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Minderwerte ohne Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>3.611,05</b>

**Die im Gutachten aufgeführten Minderwerte sind im Fahrzeugwert bereits berücksichtigt.**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135****Datum: 14.02.2017****Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen : K LA762  
Fahrzeugart : Geländewagen  
Aufbauart : SUV, 5-türig  
Fabrikat : Jeep  
Typ / Untertyp : Compass / 2.4l 4x4 CVT Limited  
Fahrzeug-Ident-Nummer : 1C4NJDCBXED600760  
Hubraum / Leistung : 2359 ccm / 125 kW  
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Otto/OBD / 4-Zylinder / Reihe  
Abgascode : Euro 6  
Plätze : 5  
KBA-Nr.: : 1004ABK  
Leer- / zul. Gesamtgewicht : 1605 kg / 2010 kg  
Länge / Breite / Höhe : 4448 mm / 1612 mm / 1718 mm  
Reifendimension vorn / hinten : 215/55 R 18 95 H / 215/55 R 18 95 H  
Reifenfabrikat vorn / hinten : Continental Premium Contact 2 / Continental Premium Contact 2  
Reifenart : Sommer-Reifen / Sommer-Reifen



Profiltiefe in (mm) : Notrad  
Reifenzustand : verkehrssicher  
Anzahl der Achsen : 2  
Erstzulassung : 28.11.2013  
Letzte Zulassung : 10.11.2015  
Nächste HU / AU : 11.2016 / 11.2016  
Laufleistung abgelesen : 62409 km  
Laufleistung angegeben : 62409 km  
Laufleistung geschätzt : 62409 km  
Farbe : grau  
Lackart : Metallic  
Lackzustand : mittel  
Fahrzeugzustand : mittel  
Besichtigungszustand : unzerlegt, abgemeldet

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Rudolf Diesel Str. 5 37075 Göttingen Tel.: 0551 3855144 Fax: 0551 3855146

e-Mail: mvidovic@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**

AUFTRAGS-NR: 0447R6M135

SCHLÜSSEL-NR: 40552417

## F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 14.12.2016 / GÖTTINGEN

AMTLICHES KENNZEICHEN: K LA762

ART / AUFBAU: GLW / GESCHLOSSEN

HERSTELLER: JEEP  
TYP: COMPASS  
AUSFÜHRUNG: COMPASS 2.4I 4X4 CVT LIMITED  
FAHRZEUG IDENT NR: 1C4NJDCBXED600760

FARBE: GRAU  
TÜREN: 5

MOTORART: BENZIN  
HUBRAUM / LEISTUNG: 2.359 CCM / 125 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EURO 6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 28.11.2013 /10.11.2015  
NÄCHSTE HU / AU: 11.2016 /11.2016

GESAMTLAUFLEISTUNG: 62.409 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	215/55 R 18 95H	6.0 5.0
H-ACHSE:	215/55 R 18 95H	6.5 6.0
ERSATZ NOTRAD		

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	9.300,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.484,87
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	7.600,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.213,45

SYSTEM AUDATEX

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Rudolf Diesel Str. 5 37075 Göttingen Tel.: 0551 3855144 Fax: 0551 3855146

e-Mail: mvidovic@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**

AUFTRAGS-NR: 0447R6M135

SCHLÜSSEL-NR: 40552417

GÖTTINGEN , DEN 14.02.2017

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten Nr.: 0447R6M135****Datum: 14.02.2017**

AUFTRAGS-NR: 0447R6M135

SCHLÜSSEL-NR: 40552417

## SERIEN - AUSSTATTUNG

ABS 4-KANAL-ANTIBLOCKIERSYSTEM MIT ELEKTRONISCHER BREMSKRAFTVERTEILUNG; AIRBAG (MEHRSTUFIG) FÜR FAHRER UND BEIFAHRENER, WINDOWBAGS FÜR VORDERE UND HINTERE SITZREIHE; ALARMANLAGE; ALLRADSYSTEM FREEDOM DRIVE I; ANTRIEBSSCHLUPFREGLUNG (ASR); ARMAUFLAGE VORN; ASCHENBECHER HERAUSNEHMBAR MIT ZIGARETTENANZÜNDER; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR; BERGABFAHRASSISTENT; BORDCOMPUTER; BREMSASSISTENT (BAS); COLORGLAS; DACHREILING IN CHROM-DESIGN; DREHZAHLMESSER; DRITTE BREMSLEUCHE; EINSTIEGSLEISTEN IN CHROM-OPTIK AN ALLEN VIER TÜREN; ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP); FENSTERHEBER ELEKTRISCH (4); FUßMATTEN VORNE UND HINTEN; GEPÄCKKRAUM MIT WENDBAREN UND WASSERFESTEN GEPÄCKEINSATZ; GEPÄCKKRAUMABDECKUNG; GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE (CRUISE CONTROL); GETRIEBE: CVT - AUTOMATIK; HECKSCHEIBENHEIZUNG; HECKSCHEIBENWISCHER; INTERIEURAKZENTE IN CHROM-DESIGN; KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX; KLIMAAUTOMATIK; KOPFSTÜTZEN HINTEN (3); KOPFSTÜTZEN HÖHENVERSTELLBAR, AKTIV VORN; KÜHLERGRILL IN WAGENFARBE MIT CHROMAKZENTEN; LENKRAD IN LEDERAUSFÜHRUNG MIT BEDIENELEMENTEN FÜR DAS AUDIOSYSTEM UND BORDCOMPUTER; LENKSÄULE HÖHENVERSTELLBAR; NEBELSCHEINWERFER; POLSTER: LEDER MIT SITZHEIZUNG VORN; RADIO: AUDIOSYSTEM MIT RADIO, CD/DVD-PLAYER MIT 6-FACH-CD/DVD-WECHSLER, MP3-FÄHIG; RÄDER: LEICHTMETALLFELGEN 7X18"; RÄDER: RESERVERAD, NOTRAD; RÜCKSITZBANK IM VERHÄLTNIS 60/40 TEIL- UND UMKLAPPBAR, NEIGUNGSVERSTELLBAR; SEITENSCHIEBEN HINTEN UND HECKSCHEIBE ABGEDUNKELT; SEITENSCHUTZLEISTEN IN CHROM-DESIGN; SERVOLENKUNG; SITZE: BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBAR; SITZE: FAHRERSITZ 6-FACH ELEKTRISCH EINSTELLBAR; SITZE: LENDENWIRBELSTÜTZEN FÜR FAHRER; TAGFAHRLICHT; TÜRGRIFFE IN WAGENFARBE; WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH; ZENTRALVERRIEGELUNG M. FERNBEDIENUNG;

## SONDER - ZUBEHÖR

ANHÄNGERKUPPLUNG; LACKIERUNG: METALLIC; PAKET: FREEDOM-PAKET;

## FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

LACKIERUNG: UNI;

## SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 215/55 R 18 H  
H-ACHSE: 215/55 R 18 H

## MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 215/55 R 18 95H LI: (SO) 6.0 mm RE: (SO) 5.0 mm  
H-ACHSE: 215/55 R 18 95H LI: (SO) 6.5 mm RE: (SO) 6.0 mm  
ERSATZ NOTRAD

SO=SOMMER-ORIGINAL

SYSTEM AUDATEX

**TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG**

Schaden- und Wertgutachten

Rudolf Diesel Str. 5 37075 Göttingen Tel.: 0551 3855144 Fax: 0551 3855146

e-Mail: mvidovic@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**

AUFTRAGS-NR: 0447R6M135

SCHLÜSSEL-NR: 40552417

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE

SUMME REPARATUREN UND WARTUNG

SYSTEM AUDATEX

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Rudolf Diesel Str. 5 37075 Göttingen Tel.: 0551 3855144 Fax: 0551 3855146

e-Mail: mvidovic@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**

AUFTRAGS-NR: 0447R6M135

SCHLÜSSEL-NR: 40552417

ER G E B N I S: DIE AUF DEN 14.12.2016 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND  
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT


VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	9.300,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.484,87
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	7.600,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.213,45

GÖTTINGEN , DEN 14.02.2017

SYSTEM AUDATEX

Gutachten Nr.: 0447R6M135

Datum: 14.02.2017



**Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen K LA762 FIN 1C4NJDCBXED600760**

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten ca. EUR (o.MwSt)	Minderwert ca. EUR (o.MwSt)
<b><u>Allgemeinzustand</u></b>			
1	HU / AU fällig - durchführen	100,00	100,00
2	Wartung fällig - durchführen	410,00	410,00
<b><u>Karosserie</u></b>			
3	Heckklappe gestaucht - instand setzen und lackieren	520,00	520,00
<b><u>Anbauteile</u></b>			
4	Schwellerverkleidung hinten rechts fehlt - erneuern	50,42	50,42
5	Schwellerverkleidung vorn rechts verkratzt - erneuern	43,70	43,70
<b><u>Innenraum/Kofferraum</u></b>			
6	Seitenteilinnenverkleidung rechts verkratzt - kein Abzug	0,00	0,00
7	Seitenteilinnenverkleidung links verkratzt - kein Abzug	0,00	0,00
<b><u>Mechanik/Motorraum</u></b>			
8	Dämmung Motorhaube aufgerissen - kein Abzug		
<b><u>Unfallschäden</u></b>			
9	Nebelschlußleuchte links gebrochen - erneuern	50,42	50,42
10	Heckabschlußblech eingedrückt - instand setzen und lackieren	403,36	403,36
11	Heckschürze gebrochen - erneuern (siehe Stoßfänger hin		0,00

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Rudolf Diesel Str. 5 37075 Göttingen Tel.: 0551 3855144 Fax: 0551 3855146

e-Mail: mvidovic@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**

12	Stoßfänger hinten gebrochen - erneuern	722,69	722,69
13	Tür hinten rechts gestaucht - instand setzen und lackieren	546,22	546,22
14	Stoßfänger vorn gerissen - erneuern	764,24	764,24

---

Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	3611,05	3611,05
19% MwSt		686,10	686,10
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)	4297,15	4297,15

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**

### **Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

### **Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt und nass.

### **Probefahrt / Probelauf**

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt ( bis ca. 15 Km/h ) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

### **Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt**

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

### **Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen**

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturaufwendungen vor.

### **Vorschäden**

Am Fahrzeug wurden reparierte Vorschäden festgestellt.

- Beifahrertür lackiert
- Tür hinten links lackiert

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab Auffälligkeiten.

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**

**Besonderes / Sonstiges**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Die letzte Inspektion war bei Km-Stand 48000.

**Schlusswort**

Das vorliegende Rücknahmegutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Markus Vidovic.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Göttingen, 14.02.2017



Das Rücknahmegutachten umfasst - 45 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Dieses Rücknahmegutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Rudolf Diesel Str. 5 37075 Göttingen Tel.: 0551 3855144 Fax: 0551 3855146

e-Mail: mvidovic@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0447R6M135

Datum: 14.02.2017



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0447R6M135

Datum: 14.02.2017



Bild 3




Bild 4

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 5**




**Bild 6**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 7**



**Bild 8**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 9**



**Bild 10**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 11**



**Bild 12**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 13**



**Bild 14**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 15**



**Bild 16**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 17**



**Bild 18**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 19**




**Bild 20**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 21**



**Bild 22**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 23**



**Bild 24**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



14/12/2016

Bild 25



Bild 26

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**




**Bild 27**



**Bild 28**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 29**



**Bild 30**

Gutachten Nr.: 0447R6M135

Datum: 14.02.2017



Bild 31




Bild 32

Gutachten Nr.: 0447R6M135

Datum: 14.02.2017



Bild 33






Bild 34

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 35**




**Bild 36**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 37**



**Bild 38**

Gutachten Nr.: 0447R6M135

Datum: 14.02.2017




Bild 39






Bild 40

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 41**



**Bild 42**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 43**



**Bild 44**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 45**



**Bild 46**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



Bild 47



Bild 48

# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Rudolf Diesel Str. 5 37075 Göttingen Tel.: 0551 3855144 Fax: 0551 3855146

e-Mail: mvidovic@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0447R6M135

Datum: 14.02.2017



Bild 49





Bild 50

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**




**Bild 51**




**Bild 52**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 53**



**Bild 54**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 55**



**Bild 56**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 57**



**Bild 58**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**




Bild 59



Bild 60

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 61**



**Bild 62**

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 63**



**Bild 64**

Gutachten Nr.: 0447R6M135

Datum: 14.02.2017




Bild 65



Bild 66

**Gutachten Nr.: 0447R6M135**

**Datum: 14.02.2017**



**Bild 67**



**Bild 68**