(9) TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
TÜV Service Center Fulda, Tel.: 0661/9629460
Im Auftrag der
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
ROADWORTHINESS CERTIFICATE according to DIRECTIVE 2014/45/EU

Berichtsnummer: **H03041913127**

Kunde:

Untersuchungsart: **Hauptuntersuchung nach §29 StVZO**

(3) Ort und Datum der Prüfung: Fulda, 02.07.2019

(2)	Amtl. Kennzeichen:	**(D) FD-03065**	(1)	Fz.-Ident.-Nr.:	**WF0YXXTTGYGL64012**
	Fz.-Art:	LKW >40	(5)	Fz.-Klasse:	N1 / BB
	Hersteller:	FORD (D)		HSN:	8566
	Typ/Variant:	FCC		TSN / VSN:	BMT / 00013
	zul. Gesamtmasse:	2740 kg	(4)	Kilometerstand:	107896 km
	Erstzulassung:	17.02.2017		Letzte HU:	00.00

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:	Prüfplakette	(8) Nächste HU:	Wiedervorführung:
erhebliche Mängel	**nicht zugeteilt**	-	zur Nachkontrolle bis spätestens 02.08.2019

Bremswerte		links (daN)	rechts (daN)	Brems-Druck/Kennw. (bar/-)	Berechn. Druck (bar)	Summe der Bremskräfte ∑FB Ist (daN)	Erforderliche Bremskräfte ∑FB Min (daN)	Bremskraft-anteil Ist (%)	Bremskraft-anteil Min (%)	Gesamt-abbremsung Z (%)
Betriebs-bremse	1.Achse	440	500	-	-	940	-	-	-	54,7
	2.Achse	280	280	-	-	560	-	-	-	
Feststell-bremse	2.Achse	200	220	-	-	420	-	-	-	15,3

(6) Mängel:

1.1.14a Bremsscheibe Tragbild mangelhaft 1. Achse links (EM)
1.1.14a Bremsscheibe Tragbild mangelhaft 1. Achse rechts (EM)
1.1.14a Bremsscheibe hat Seitenschlag 1. Achse links (EM)
6.1.4a Stoßfänger Befestigung mangelhaft vorn (EM)

(10) Bemerkungen:

AU im Rahmen dieser HU durch TÜV Hessen durchgeführt.*

Bei der Prüfung an Ihrem Fahrzeug wurden leider erhebliche Mängel festgestellt. Bitte beachten Sie, dass der Halter und Fahrer beim Weiterbetrieb des Fahrzeuges gegen den §23 StVO und §31 StVZO verstößt, solange Sie diese nicht vorher abgestellt hatten. Eine Wiedervorführung zur Nachuntersuchung bis zum oben angegebenen Termin ist erforderlich. Danach muss eine erneute Hauptuntersuchung durchgeführt werden. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.

7435010

(9) TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
TÜV Service Center Fulda, Tel.: 0661/9629460
Im Auftrag der
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen

TÜV HESSEN

HESSEN
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
ROADWORTHINESS CERTIFICATE according to DIRECTIVE 2014/45/EU

Berichtsnummer: **H03041913127**

(9) Ihr amtlich anerkannter Sachverständiger/Prüfer
Klaus Frank (aaSoP-Nr.: 91101)

Termin der nächsten HU im ....20..... UB ....
TÜH-HESSEN TP HE 91101

12:15

Rev.: TP/HU-06.04.19

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsberichtes.

Unters.Nr.: 30304 \ 48024 Bemerkung:
FSD-Version: 4.16.6.2 -/1/0

	Betrag
Prüfgebühr gemäß Untersuchungsart nach GebOSt *)	56,60 €

*) incl. Gebühr für die Bereitstellung der Fahrzeugsystemdaten GebOSt Nr. 413

Dies ist keine Rechnung im Sinne des UStG

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Rüdesheimer Straße 119, 64285 Darmstadt, mailbox@tuevhessen.de
Amtsgericht Darmstadt HRB 4915, Ust.Ident-Nr.: DE111665790

7435011

TÜV Hessen
Im Auftrag der TÜH
Kreuzbergstr. 42
36043 Fulda
Tel.: 0661 9629460
Fax.:

E-Mail: TSC.Fulda@tuevhessen.de
Internet: www.tuevhessen.de

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	Nicht Zugelassen	Erstzulassung	17.02.2017
Wegstreckenzähler	107896	Emissionsschlüssel-Nr.	36Y0
Fahrzeug-Hersteller	FORD (D)	Herstellerschlüssel-Nr.	8566
Fahrzeug-Typ	Transit/Tourneo Custom	Typschl.-Nr.	BMT
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0YXXTTGYGL64012	Nenndrehzahl [1/min]	3500

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	Diesel mit OBD	Prüfberichtsnummer
Kraftstoffart	Diesel	

OBD-Funktionsprüfung

			Ergebnis
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus		#An	i. O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an		Aus	i. O.
Ansteuerung MIL		#Aus	i. O.

Prüfbereitschaft

Unterstützt	011011101011		
Gesetzt	000000000000	Alle Systemtests durchgeführt	i. O.

Fehlerspeicher

Abgasrelevante Fehler	0		

Konditionierung

	Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	
Motortemp.	°C	70		72,0	i. O.
Leerlaufdrehzahl	1/min	700	900	840	i. O.
Abregeldrehzahl	1/min	4700	5100	4990	i. O.

Gasstoßmessung

Rein.Gasst./Drehzahl	0/2000			---/---	
Messzeit	s	2,00			
Messmodus/Sonde		B/1			
Trübungs-Bandbreite	1/m		0,2	0,00	i. O.
Arithm. Mittelwert der Trübung(S)	1/m		0,25	0,00	i. O.
Beschleunigungs-Bandbreite	s		0.5	0,00	i. O.

Gasstoß-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunigungszeit	
	1/m	1/min	1/min	s	
k1	0,00	840	4958	1,47	i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

Bestanden

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813) #Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen #

Kontroll-Nr.	FK39/510/182
Datum/Uhrzeit	02.07.2019 12:10
Prüfer	Klaus Frank 91101

Unterschrift verantwortliche Person

AU Siegel

Bosch Abgasprüfung

Software	BEA-PC DE V3.0 - 10.2017	Abgas	BEA070 V1.19 CFFE0424
Software-Build	3.0.229.1640	Serien Nr.	0870259437
AU-Geräteleitfaden	5.01	OBD	KTS515 V3.20
Fahrzeugsolldaten	V 3.55 17.07.2018 (CC)	Serien Nr.	0870239837

7435009