

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.07.2019 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch XXX. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.07.2019.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.07.2019 um 08:40 Uhr durch Herrn Christian Nolte bei XXX. Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fahrzeugschein: Landkreis Diepholz Nr: DH-K-2-302/16-00017 vom 28.10.2016

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Fahrzeugbrief-Nr.	EN 101 266
Fz-Scheinnummer	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	10.02.2016
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	28.10.2016
Fahrzeug	stillgelegt am 05.07.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	01 / 2021
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	5K / 530d xDrive Touring Sport-Aut.
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0005 / BAI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA5K31070G277443
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	190 kW / 2993 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Einsatzart	Selbstfahrrmietfahrzeug
Km-Stand abgelesen	160.782

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 96 Y	Pirelli / Cinturato P7 r-f *	S / O / F	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 96 Y	Pirelli / Cinturato P7 r-f *	S / O / F	5 mm
2 links	245 / 45 R 18 96 Y	Pirelli / Cinturato P7 r-f *	S / O / F	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 96 Y	Pirelli / Cinturato P7 r-f *	S / O / F	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Abdeckrollo für Gepäckraum, Ablagefächer in der Mittelkonsole vorn und hinten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Aktive Motorhaube, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage Mittelkonsole vorn, Auflicht vorn, Auto Start-/Stop Funktion, Automatische Fahrlichtsteuerung, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, BMW Diesel mit BluePerformance mit AdBlue, Bergabfahrtskontrolle (Hill-Descent-Control, HDC), Bordcomputer inkl. Check-Control, Bremsenergierückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, dynamisch, Control Display 6,5", hochauflösender Farbbildschirm, Dieselpartikelfilter, wartungsfrei, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahrassistent, Einstiegsleisten, Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO, Fahrwerk: Hinterachsluftfederung mit Niveauregulierung, Favoritentasten, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: Steptronic Sport Getriebe, Getränkehalter, vorn und hinten, Heckklappe mit Soft-Close-Automatik, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibe separat und selbst öffnend, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Heckscheibenwischer, Instrumentenkombination mit Analoginstrumenten, Intelligenter Notruf, Interieurleisten schwarz hochglänzend, Kilometeracho, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klapptaschen an den Lehnenrückwänden der vorderen Sitze, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Lenkrad mit Multifunktionstasten, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Nichtraucher, Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H), Personal Profile, Radio Professional, Radiozubehör: AUX-IN-Anschluss, Regensensor, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Scheibenwaschdüsen beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (Dreipunkt) auf allen 5 Sitzplätzen, Sitze: Fondsitzlehne 3-teilig umklappbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Start-/Stop-Knopf, Steckdosen (12V) im Ablagefach vorn, Ablagefach Mittelkonsole, Mittelkonsole hinten und Gepäckraum, Steckdosen (12V), zusätzlich, Stoßfänger-System mit auswechselbaren Verformungselementen, TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle,

Verglasung: Kombinierte Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperrung elektronisch, Xenon-Licht (Bi-Xenon), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Center-Lock-Schalter, iDrive-Controller auf Mittelkonsole

Sonderausstattung

Active Protection, Adaptive Drive, Adaptives Kurvenlicht, Ambientes Licht, Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf, Dachreling, schwarz matt, Driving Assistant Plus (xDrive), Fernlichtassistent, BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent), Garagentoröffner, integriert, Head-Up Display, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Keramikapplikation für Bedienelemente, Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung, Komfortzugang, Lackierung: Metallic, Lenkrad: Lenkradheizung, Multifunktionales Instrumentendisplay, Night Vision BMW mit Personenerkennung und Dynamic Light Spot, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, Paket: Raucher, Panorama Glasdach, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Polster: Leder Dakota, Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigenschaften, Rückfahrkamera, Sitze: Aktive Sitzbelüftung vorn, Sitze: Komfortsitze vorn, elektrisch verstellbar mit Memory, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzheizung für Fondsitze, Soft-Close-Automatik für Türen, Sonnenschutzrollo für hintere Türseitenscheiben, mechanisch, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Mietwagen

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür, Radlauf und Schwellerverkleidung hinten rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfängerabdeckung vorn leicht verkratzt, smart repair (Bild 10); Sonnenblende links lose, instandsetzen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Christian Nolte
Dipl.-Ing. (FH)

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Tür, Radlauf und Schwellerverkleidung hinten rechts verschrammt Nr.: 57 vom: 15.07.2019
Kalkulation Stoßfängerabdeckung vorn leicht verkratzt Nr.: 58 vom: 15.07.2019

Duplikat

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Ansicht Motorraum



Bild 6 : Ansicht Kofferraum

Duplikat



Bild 7 : Fondansicht



Bild 8 : Untersicht hinten

Duplikat



Bild 9 : Untersicht vorn



Bild 10 : Stoßfängerabdeckung vorn leicht verkratzt

Duplikat



Bild 11 : Schwellerverkleidung, Tür und Radlauf hinten rechts verschrammt



Bild 12 : Sonnenblende links lose